




آزمایش رینولدز برای تشخیص جریان آرام و آشسته به کار می‌رود.

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

که در آن، D قطر داخلی لوله است.

برای جریان آب در لوله‌ها، در اعداد رینولدز کمتر از ۲۰۰۰، جریان آرام است؛ در اعداد رینولدز بیشتر از ۴۰۰۰، جریان آشسته است.

در اعداد رینولدز بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰، بسته به شرایط، جریان می‌تواند آرام و یا آشسته باشد.


مقدار افت انرژی جریان سیال در لوله به طول L و قطر D را می‌توان با رابطه داری-وایسباخ حساب کرد:

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

که در آن، f ضریب اصطکاک داری-وایسباخ نام دارد و برای ناحیه آرام ضریب اصطکاک از رابطه مقابل بدست می‌آید: $f = \frac{64}{Re}$

برای ناحیه آشسته، می‌توان با داشتن زبری نسبی $\frac{\epsilon}{D}$ و عدد رینولدز، f را از نمودار مودی بدست آورد:

Moody Diagram



انواع مسأله‌های مربوط به افت فشار در لوله‌ها:

با توجه به رابطه دارسی-وایسباخ: $h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$ ، که در آن سرعت با رابطه $V = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} D^2}$ قابل بیان است و ضریب اصطکاک f به $\frac{\varepsilon}{D}$ و $Re = \frac{VD}{\nu}$ وابسته است؛ متغیرهای مسأله عبارتند از: h_f ، Q ، D ، L ، $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ و ε

از بین متغیرهای مسأله، معلوم‌ها اینها هستند: L ، ν و ε

بنابراین مجهولات مسأله می‌تواند یکی از سه متغیر h_f ، Q و D باشد و در هر مسأله با معلوم بودن دو تا از سه متغیر، می‌توان متغیر سوم (مجهول مسأله) را بدست آورد؛ بسته به اینکه کدام پارامتر مجهول باشد، سه نوع مسأله داریم:

نوع مسأله	مجهول	معلومات
I	h_f	$Q, L, D, \nu, \varepsilon$
II	Q	$h_f, L, D, \nu, \varepsilon$
III	D	$h_f, Q, L, \nu, \varepsilon$

مسأله نوع I:

روغن با دبی $\frac{L}{s} 140$ و لزجت سینماتیک $\frac{m^2}{s} 0.00001$ در یک لوله چدنی با زبری $\varepsilon = 0.25mm$ ، قطر $D = 200mm$ و طول $L = 400m$ جریان دارد؛ افت ارتفاع (افت انرژی) را بر حسب متر بدست آورید.

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

$$\textcircled{1} R = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{V D}{\nu} = \frac{Q}{A} \frac{D}{\nu} = \frac{0.140}{\frac{\pi}{4} (0.2)^2} \frac{0.2}{0.00001} = 89127$$

$$\textcircled{2} \frac{\varepsilon}{D} = \frac{0.25mm}{200mm} = 0.00125$$

$$\textcircled{3} \text{نمودار مورس} \quad \left\{ \begin{array}{l} R = 8.9 \times 10^4 \\ \frac{\varepsilon}{D} = 0.00125 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{در نمودار}} f = 0.023$$

$$\textcircled{4} h_f = 0.023 \frac{400}{0.2} \frac{1}{2g} \left(\frac{0.140}{\frac{\pi}{4} (0.2)^2} \right)^2 = 46.58 \text{ m}$$

مسأله نوع II:

آب با دمای ۱۵ درجه، $\nu = 1.13 \times 10^{-6} \frac{m^2}{s}$ در لوله‌ای به قطر $D = 300mm$ جریان دارد. جنس لوله از ورق فولادی با $\varepsilon = 3mm$ است. برای $L = 300m$ از لوله افت انرژی برابر $h_f = 6m$ است. مقدار دبی عبوری از لوله را بدست آورید.

$$\textcircled{1} \frac{\varepsilon}{D} = \frac{3 \text{ mm}}{300 \text{ mm}} = 0.01$$

$$\textcircled{2} f = 0.04 \text{ نمودار مورس}$$

$$\textcircled{3} \text{ جاذب در دایره} \quad G = 0.04 \left(\frac{300}{0.3} \right) \frac{1}{2(9.806)} (V^2) \Rightarrow V = 1.715 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\textcircled{4} R = \frac{VD}{\nu} = \frac{1.715 (0.3)}{1.13 \times 10^{-6}} = 4.55 \times 10^5$$

$$\textcircled{2} \text{ نمودار مورس} \quad f = 0.038$$

$$\textcircled{3} \text{ جاذب در دایره} \quad G = 0.038 \frac{300}{0.3} \frac{V^2}{2(9.806)} \rightarrow V = 1.740 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$Q = VA = 1.740 \frac{\text{m}}{\text{s}} \left(\frac{\pi}{4} \right) (0.3)^2 = 0.1244 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

مسئله نوع III:

قرار است برای انتقال روغن با لزجت سینماتیک $\nu = 1.0 \times 10^{-5} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$ و دبی $\frac{L}{\text{s}}$ ۲۵۰ از لوله‌ی آهنی تمیز با $\varepsilon = 0.046 \text{ mm}$ استفاده شود. برای $L = 3000 \text{ m}$ از لوله افت انرژی برابر $h_f = 25 \text{ m}$ است. قطر لازم برای لوله را بدست آورید.

پنج گام برای حل مسئله نوع III:

گام ۱: برای f یک مقدار اولیه فرضی در نظر می‌گیریم.

گام ۲: به کمک رابطه داری وایسباخ، با داشتن ضریب اصطکاک f ، قطر D را حساب می‌کنیم.

گام ۳: عدد رینولدز Re را بدست می‌آوریم.

گام ۴: $\frac{\varepsilon}{D}$ را حساب می‌کنیم.

گام ۵: با داشتن Re و $\frac{\varepsilon}{D}$ ضریب اصطکاک f را از نمودار مودی می‌خوانیم و با f بدست آمده به گام ۲ می‌رویم.

گام‌های ۲ تا ۵ را آنقدر تکرار می‌کنیم (در عمل دو تا سه بار تکرار کافی است) تا مقدار قطر D در دو مرحله پشت سر هم برابر شود.

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{Q^2}{2g} = f \frac{L}{D} \frac{1}{2g} \left(\frac{Q}{\frac{\pi}{4} D^2} \right)^2 \Rightarrow D^5 = \frac{8(3000)(0.25)^2}{25(9.81)\pi^2} f = 0.620f \Rightarrow D = \sqrt[5]{0.620f}$$

$$Re = \frac{VD}{\nu} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} D^2} \frac{D}{\nu} = \frac{4Q}{\pi \nu} \frac{1}{D} = \frac{4(0.25)}{\pi(1.0 \times 10^{-5})} \frac{1}{D} = \frac{31830}{D}$$

شماره تکرار	f	$D = \sqrt[5]{0.620f}$	$Re = \frac{31830}{D}$	$\frac{\varepsilon}{D}$
۱	۰/۰۲	۰/۴۱۶	۷۶۵۰۰	۰/۰۰۰۱۱
۲	۰/۰۱۹۵	۰/۴۱۳	۷۵۷۰۰	۰/۰۰۰۱۱
۳	۰/۰۱۹۶	۰/۴۱۳		