

فشار بخار: اگر در دمای اتاق (مثلاً ۲۵°C) فشار دارد به یک ظرف آب را کم کنیم تا به مقدار معینی برسد، آب به جوش می آید.

آن مقدار معین، فشار بخار آب در دمای ۲۵°C است که برابر 2.447 kPa است.

گام سیالین: در تأسیسات آبی ممکن است فشار در جاهای از شبکه ارفق بخار مایع پایین تر در دریا ساری


فشار بخار مایع باشد. در این حالت، مایع به بخار تبدیل می شود. جابجایی بخار تولید شده بر سرعت منبسط می شود.

انبساط جابجایی با حالتی شدید باعث ایجاد حباب می شود. توربین های آبی و تأسیسات پمپ در مسیر آب می شود.

کشتی سطحی: در سطح شبکه مایع با گاز یا در مایع غیر محلول، به نظری رسید فیلم یا لایه محصور تشکیل می شود.

که ناشی از نیروی جاذبه بین مولکول های است که در سطح مایع فیلدها دارند. کشش سطحی آب از حدود $\sigma = 0.074 \frac{\text{N}}{\text{m}}$

در دمای ۲۵°C تا حدود $\sigma = 0.059 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ در دمای ۱۰۰°C تغییر می کند.



مویکلی اگر لوله ای با یک را در آب فرو ببریم، سطح آب درون لوله، بالاتر از سطح


آب در اطراف لوله قرار می گیرد زیرا کشش سطحی به سمت بالا اثر می کند.

$$\sigma 2\pi r \cos \theta = \rho r^2 h \delta_w$$


با نوشتن تعادل نیروها در جهت عمود داریم:

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{r \delta_w}$$

اگر لوله مویکلی را در جیوه فرو ببریم چون جیوه به خلایق آب تر کشنده نیست، کشش سطحی به سمت پایین اثر می کند.



$$\sigma(2\pi r) = \delta h(\pi r^2)$$



جیوه، در لوله پایین می رود.

مثال ۱.۵

$$r = 3 \text{ mm} \quad x = 15 \text{ mm}$$

$$\theta = 25^\circ \quad \sigma = 0.05 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$\alpha = 5^\circ$$

در شکل لوله ای مخروطی نشان داده شده که محتوی مایع است. نیرویی که قطره را به سمت راست می راند حساب کنید.



$$F_1 = \sigma(2\pi R)$$

$$F_{1x} = \sigma(2\pi R) \cos(\theta + \alpha)$$

$$R = 4.31 \text{ mm}$$

$$F_2 = \sigma(2\pi r)$$

$$F_{2x} = -\sigma(2\pi r) \cos(\theta - \alpha)$$

$$F = F_{1x} + F_{2x} = 2\pi\sigma [(r + x \tan \alpha) \cos(\theta + \alpha) - r \cos(\theta - \alpha)]$$

$$= 2\pi(0.05) [(0.003 + 0.015 \tan 5^\circ) \cos(25^\circ + 5^\circ) - 0.003 \cos(25^\circ - 5^\circ)] = 0.00028 \text{ N}$$

در این قسمت، در بحث مباحثی شود. ۱- مطالعه‌ی فشار و تغییرات آن در موق ۲- نیروی دار در سطح
در استاتیستیک سیالات، لایه‌های نازک میان نسبت به هم حرکت نمی‌کنند و لذا تنش برشی صفر است و بنابراین نیروهای دار در
سطوح همیشه به سطح عمود هستند.

منوسا
فشار در یک نقطه عبارت است از نسبت نیروی عمود بر فشاری به مساحت صفحه.

در سیال فشار در تمام جهات یکسان است. قسمتی از سیال را که شکل گرفته.

بطور فرضی در نظر می‌گیریم در رابطه تبدیل آن را می‌برسیم.

در اینجا نشان داده می‌شود که اگر ابعاد مثلث بسیار کوچک باشد که بتوان مثلث را
نقطه فرض نمود، فشار در هر چه به ضلع مثلث یعنی P_x , P_y , P_z با هم برابرند.

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow P_x \delta y - P_s \delta s \sin \theta = 0 \quad (1)$$


$$\sum F_y = 0 \Rightarrow P_y \delta x - P_s \delta s \cos \theta - \frac{\gamma \delta x \delta y}{2} = 0 \quad (2)$$

$$\delta s \sin \theta = \delta y, \quad \delta s \cos \theta = \delta x, \quad \frac{\gamma \delta x \delta y}{2} \approx 0$$

$$(1) \Rightarrow P_x \delta y - P_s \delta y = 0 \Rightarrow P_x = P_s$$

$$(2) \Rightarrow P_y \delta x - P_s \delta x = 0 \Rightarrow P_y = P_s \Rightarrow P_x = P_y = P_s$$

چون زاویه θ دلخواه بود، نتیجه می‌گیریم که فشار در جهت x ، جهت y و جهت z (جهت دلخواه) با هم برابرند.



اینجا از سیال شکل مکعب را در نظر می‌گیریم که مرکز آن

نقطه‌ی (x, y, z) باشد.

نیروهای دار در اینجا شامل ۲ دسته اند:

۱- نیروهای دار در حجم اینجا

۲- نیروهای دار در سطح اینجا

مثل نیروی فشار سیال

مثل نیروی وزن

اگر فرض کنیم در نقطه (x, y, z) برابر P باشد
از تغییر نیرو در (حالت فعل) استاتیستیک سیال

✓ سیال =

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow \left(p - \frac{\partial p}{\partial y} \frac{\delta y}{2} \right) \delta x \delta z - \left(p + \frac{\partial p}{\partial y} \frac{\delta y}{2} \right) \delta x \delta z = 0$$

$$\Rightarrow -2 \frac{\partial p}{\partial y} \frac{\delta y}{2} \delta x \delta z - \delta x \delta y \delta z = 0 \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial y} = -\delta \quad \underline{dp = -\delta dy}$$

این مقدار در سیال، تغییرات فشار را به وزن مخصوص و تغییرات ارتفاع مربوط می‌کند.

$$dp = -\delta dy \quad \uparrow \begin{matrix} p_1 \\ p_2 \end{matrix} \quad p_1 - p_2 = -\delta(y_1 - y_2) \quad p_2 = p_1 + \delta \Delta y \quad \text{مثال ۱-۲}$$

$$p = \rho RT \quad \frac{p}{\rho} = RT \quad \text{نحوه تغییرات فشار در سیال تراکم‌پذیر}$$

$$\frac{p}{\rho} = \frac{p_0}{\rho_0} \Rightarrow \rho = \frac{p \rho_0}{p_0} \quad \text{برای گاز کامل در حالت متوازن، RT ثابت است}$$

$$dp = -\rho g dy \Rightarrow dp = -\frac{p \rho_0}{p_0} g dy \Rightarrow dy = \frac{-p_0}{g \rho_0} \frac{dp}{p}$$

$$\int_{y_0}^y dy = \frac{-p_0}{g \rho_0} \int_{p_0}^p \frac{dp}{p} \quad y - y_0 = \frac{-p_0}{g \rho_0} (\ln p - \ln p_0) = \frac{-p_0}{g \rho_0} \ln \frac{p}{p_0}$$

$$\Rightarrow -\frac{y - y_0}{p_0 / g \rho_0} = \ln \frac{p}{p_0} \Rightarrow \frac{p}{p_0} = \exp\left(-\frac{y - y_0}{p_0 / g \rho_0}\right) \Rightarrow p = p_0 \exp\left(-\frac{y - y_0}{p_0 / g \rho_0}\right)$$

معادله فوق تغییرات فشار با ارتفاع را در یک گاز با دمای ثابت (Isothermal) بیان می‌کند.

مثال ۲-۲ فرض کنید دمای اتمسفر ثابت باشد (ایزوترم) فشار در درم مخصوص هوا را در ارتفاع 2000 متر

از سطح دریادریافت آورید. در سطح دریا، فشار مطلق $p = 10^5 \text{ Pa}$ و درم مخصوص هوا 1.24 kg/m^3 است.


$$p = p_0 \exp\left(-\frac{2000 - 0}{\frac{10^5}{9.806 \times 1.24}}\right) = 0.784 p_0 = 0.784 \times 10^5 \text{ Pa} = 0.784 \times 10^2 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$\Rightarrow p = 78.4 \text{ kPa}$$

$$p = \rho RT \quad \rho = \frac{p \rho_0}{p_0} = \frac{78.4 \times 10^3 \text{ Pa} \times 1.24 \text{ kg/m}^3}{10^5 \text{ Pa}} \Rightarrow \rho = 0.972 \text{ kg/m}^3$$

آچار رقیق‌های اندازه‌گیری فشار


فشار را می‌توان نسبت به هم‌بندی دلخواه بیان کرد اما معمولاً یا نسبت به هم‌فشار مطلق بیان می‌شود (فشار مطلق) یا نسبت به اتمسفر محلی. فشار نسبت به خلا مطلق را فشار مطلق و فشار نسبت به اتمسفر محلی را فشار نسبی گویند.



مسائل ۸

در حالتی که ارتفاع مطلق و فشار مطلق استفاده شود، نقطه و ارتفاع مطلق (P_{abs}) است.

معمولاً برای اندازه گیری فشار هوا یک وسیله قرار می دهند.






لوله را با جیوه پر کرده آن را واردون می کنند و در یک طرف حادی جیوه قرار می دهند.

فشار در بالای ستون جیوه h_g است که همان فشار جیوه است.

$$\frac{P}{\rho g} + R = h_A \Rightarrow R = h_A$$

مقدار R معمولاً بر حسب mm اندازه گیری می شود، معادله فشار مطلق معادله



$$P = P_0 + \rho g h$$

در این حالت با جیوه گیری از $P_0 = 0$


ستون سیال، اختلاف فشار را اندازه گیری

$$P_A = \rho_1 h_1 - \rho_2 h_2$$

$$P_A + \rho_2 h_2 - \rho_1 h_1 = 0$$


چند نمونه از مانومتر ساده (پیزومتر)

پیزومترها برای اندازه گیری فشار در مایعات به کار می روند.



$$P_A - \rho_1 h_1 - \rho_2 h_2 + \rho_3 h_3 = P_0$$

$$P_A - P_B = \rho_1 h_1 + \rho_2 h_2 - \rho_3 h_3$$



$$P_A + \rho_1 h_1 - \rho_2 h_2 - \rho_3 h_3 = P_B$$

$$P_A - P_B = -\rho_1 h_1 + \rho_2 h_2 + \rho_3 h_3$$

4510 Pa

$$\rho_w * [-0.3 + 0.8(0.2) + 0.6] = 0.46 \rho_w$$

مثال برای شکل ارف با توجه به اطلاعات زیر: $P_A - P_B$ جهت راست

$$S_1 = 1.0$$

$$S_2 = 0.8$$

$$h_1 = 300 \text{ mm}$$

$$h_2 = 200 \text{ mm}$$

$$h_3 = 600 \text{ mm}$$

$$P_A - P_B = \rho_w (0.3) + 0.8 \rho_w (0.2) - \rho_w (0.6) = 9806 (0.3 + 0.16 - 0.6) = 9806 (-0.14)$$

$$P_A - P_B = -1372.8 \text{ Pa}$$